



SUPERPLASTIC

S.A.

Quai Timmemans, 44
4000 LIEGE (Sclessin)

Tél. : 04 / 252 98 70
Fax : 04 / 252 30 64

Consommations indicatives des mastics

		Profondeur du joint en mm					
		5	8	10	12	15	20
Largeur du joint en mm	6	10,3	6,4	5,2	4,3	3,4	2,6
	8	7,8	4,8	3,9	3,2	2,6	1,9
	10	6,2	3,9	3,1	2,6	2,1	1,6
	12	5,2	3,2	2,6	2,2	1,7	1,3
	14	4,4	2,8	2,2	1,7	1,5	1,1
	16	3,9	2,4	1,9	1,6	1,2	1
	18	3,4	2,2	1,7	1,4	1,1	0,9
	20	3,1	1,9	1,6	1,3	1,0	0,8
	25	2,5	1,6	1,2	1	0,8	0,6
	30	2,1	1,3	1	0,9	0,7	0,5
	40	1,6	1	0,8	0,6	0,5	0,4

Exemple : 6,2 mètres linéaires par cartouche, pour un joint de 10mm de large et 5cm de profondeur,

Comment bien dimensionner un joint d'étanchéité ?

$$\text{Profondeur} = \text{Largeur} / 2$$

Exemple: pour un joint de 10 mm de large, prévoir une profondeur de maximum de 5 mm.